

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Северодвинская ТЭЦ-1 <i>Цех топливоподачи</i>					
2102-13-02. Заместитель начальника цеха	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-13-03. Мастер участка 1 группы	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2102-13-05. Начальник смены	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-13-07(2102-13-07/1А; 2102-13-07/1А). Машинист топливоподачи	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовывать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса		
2102-13-08. Машинист топливно-подачи	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
2102-13-10(2102-13-10/1А; 2102-13-10/2А; 2102-13-10/3А; 2102-13-10/4А; 2102-12-10/5А; 2102-13-10/6А; 2102-13-10/7А; 2102-13-10/8А; 2102-13-10/9А). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
2102-13-11. Грузчик	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
2102-13-12(2102-13-12/1А; 2102-	Шум: Для уменьшения вредного воз-	Снижение воздействия вред-		

13-12/2А; 2102-13-12/3А; 2102-13-12/4А). Грузчик	действия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
Котлодурбинный цех				
2102-07-01. Начальник цеха	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2102-07-02. Заместитель начальника цеха	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2102-07-03. Заместитель начальника цеха	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2102-07-04. Инженер 1 категории	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2102-07-05. Инженер 1 категории	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2102-07-08. Начальник смены	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для уменьшения вредного воз-	Снижение напряженности трудового процесса Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		

	действия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	ных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2102-07-10(2102-07-10/1А; 2102-07-10/2А). Машинист котлов	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-11. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-07-12. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-07-13. Моторист багерной (шламовой) насосной	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-14. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

	уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".				
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-07-15. Старший машинист турбинного отделения	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2102-07-16. Машинист паровых турбин 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-17. Машинист паровых турбин 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-18. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2102-07-19. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2102-07-20. Машинист-обходчик	Шум: Для уменьшения вредного воз-	Снижение воздействия вред-			

по турбинному оборудованию 3 разряда	действия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		
2102-07-22(2102-07-22/1А). Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
Электрический цех				
2102-08-04. Начальник смены	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2102-08-05. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
2102-08-06. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		

[illegible]

	уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".					
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
Экспериментальная лаборатория						
2102-08-15(2102-08-15/1А). Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.				
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.				
2102-08-17(2102-08-17/1А). Электромонтер по испытаниям и измерениям	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.				
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
2102-08-18. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
2102-08-19(2102-08-19/1А).	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозвучными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.				
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	нов дыхания	та с вредными веществами		
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противοшумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха. Снижение времени воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса		
2102-08-20(2102-08-20/1А). Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противοшумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха. Снижение времени воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса		
Цех тепловой автоматики и измерений				
2102-09-04. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противοшумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса Снижение концентрации вредных веществ в воздухе		
2102-09-05. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и				

средств измерений электростанций 4 разряда	органов дыхания (СИЗОД).	рабочей зоны		
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Участок тепловой автоматики и измерений				
2102-09-06(2102-09-06/1А; 2102-09-06/2А). Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
2102-09-07(2102-09-07/1А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
2102-09-08(2102-09-08/1А; 2102-09-08/2А; 2102-09-08/3А; 2102-09-08/4А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		

электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
		Снижение тяжести трудового процесса		
		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
2102-09-09(2102-09-09/1А; 2102-09-09/2А; 2102-09-09/3А; 2102-09-09/4А; 2102-09-09/5А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания;	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
Химический цех		Снижение тяжести трудового процесса		
2102-10-04. Мастер участка 2 группы	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
2102-10-05. Начальник смены	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
2102-10-06. Аппаратчик химводочистки электростанций	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
2102-10-07(2102-10-07/1А). Лаборант химического анализа	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		

	никами, либо СИЗ типа "Беруши".			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2102-10-08(2102-10-08/1А; 2102-10-08/2А). Слесарь по обслуживанию оборудования электро-станций	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		

Дата составления: 09.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор (подпись) Ухов Андрей Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 13 ОКТ 2025 (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по эксплуатации (подпись) Кашин Алексей Геннадьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 13 ОКТ 2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда 2 категории ГОТиПБ (подпись) Верещагина Татьяна Алексеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 13 ОКТ 2025 (дата)

Начальник цеха топливopодачи (подпись) Шиликовский Олег Борисович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 13 ОКТ 2025 (дата)

Начальник котлоурбинного цеха (подпись) Удовик Владимир Леонидович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 13 ОКТ 2025 (дата)

Начальник электрического цеха (подпись) Щебнев Валерий Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 13 ОКТ 2025 (дата)

Начальник химического цеха (подпись) Беляева Лариса Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 13 ОКТ 2025 (дата)

Начальник цеха тепловой автоматики и измерений (подпись) Шалаев Владислав Евгеньевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 13 ОКТ 2025 (дата)

Начальник группы хозяйственного обеспечения	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации СТЭЦ-1	(подпись)	Крыкин Алексей Германович	13 ОКТ 2025
Специалист 1 категории отдела кадров г. Северодвинск	(подпись)	Лебедева Ольга Георгиевна	13 ОКТ 2025
Экономист по труду 2 категории	(подпись)	Губская Светлана Викторовна	13 ОКТ 2025
Начальник юридического отдела г. Архангельск	(подпись)	Якимова Екатерина Юрьевна	13 ОКТ 2025
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	(подпись)	Борецкая Анна Сергеевна	13 ОКТ 2025
4829	(подпись)	Дошлыгин Александр Юрьевич	03.06.25
(№ в реестре экспертов)			

