

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Архангельская ТЭЦ</i>					
<i>Группа охраны труда и промышленной безопасности</i>					
<i>Группа складского хозяйства</i>					
2101-04-29/21-03. Грузчик	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозащитными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Лаборатория металлов и сварки</i>					
2101-04-29/16-02. Мастер участ-ка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозащитными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/16-05. Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозащитными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
<i>Централизованная химическая лаборатория</i>					
<i>Централизованная химическая лаборатория по г. Архангельску</i>					
2101-04-29/17-02(2101-04-29/17-03А). Инженер-химик 2 категории	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозащитными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

[illegible]

2101-04-29/17-18. Инженер-химик 2 категории	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопушными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/17-19. Инженер-химик	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопушными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2101-04-29/17-20(2101-04-29/17-21А; 2101-04-29/17-22А; 2101-04-29/17-23А; 2101-04-29/17-24А). Лаборант химического анализа	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопушными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
Котлотурбинный цех	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопушными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопушными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/07-04. Начальник смены	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопушными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/07-10. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопушными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников,	Снижение времени воздействия фактора Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/07-15. Старший машинист котельного оборудования	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников,	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

ния 7 разряда	работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	ха.			
2101-04-29/07-21(2101-04-29/07-22А; 2101-04-29/07-23А). Машинист котлов 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение времени воздействия фактора			
2101-04-29/07-37(2101-04-29/07-38А). Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/07-46. Старший машинист турбинного отделения	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2101-04-29/07-52(2101-04-29/07-53А; 2101-04-29/07-54А). Машинист паровых турбин 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/07-67(2101-04-29/07-68А; 2101-04-29/07-69А). Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

	нальные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопушными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопушными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противопушными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха. Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха. Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/07-83. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда					
2101-04-29/07-84(2101-04-29/07-85А; 2101-04-29/07-86А; 2101-04-29/07-87А; 2101-04-29/07-88А; 2101-04-29/07-89А). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда					
2101-04-29/07-93(2101-04-29/07-94А; 2101-04-29/07-95А). Машинист крана (крановщик) 5 разряда					
Участок топливopодочи					
2101-04-29/07-98(2101-04-29/07-99А). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда					
Электрический цех					
2101-04-29/08-09. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда					

	никами, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
2101-04-29/08-15. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
Участок электротехнического оборудования		Снижение тяжести трудового процесса		
2101-04-29/08-21. Старший мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2101-04-29/08-22. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2101-04-29/08-23(2101-04-29/08-24А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
2101-04-29/08-25(2101-04-29/08-26А; 2101-04-29/08-27А; 2101-04-29/08-28А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2101-04-29/08-29(2101-04-29/08-30А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
2101-04-29/08-29(2101-04-29/08-30А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		

тельных устройств 4 разряда	уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Электротехническая лаборатория					
2101-04-29/08-32(2101-04-29/08-33А). Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-34. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-37. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релеиной защиты и автоматики 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-38. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релеиной защиты и автоматики 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-39. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

	режимы труда и отдыха	процесса		
2101-04-29/09-19. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2101-04-29/09-20(2101-04-29/09-21А; 2101-04-29/09-22А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2101-04-29/09-23(2101-04-29/09-24А; 2101-04-29/09-25А; 2101-04-29/09-26А; 2101-04-29/09-27А; 2101-04-29/09-28А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2101-04-29/09-29(2101-04-29/09-30А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса		
Химический цех	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		
2101-04-29/10-03. Начальник смены	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.		

2101-04-29/10-09. Мастер участка 2 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.							
2101-04-29/10-11(2101-04-29/10-12А). Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.							
2101-04-29/10-19(2101-04-29/10-20А). Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.							
2101-04-29/10-26(2101-04-29/10-27А). Лаборант химического анализа 3 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши". Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны							
2101-04-29/10-36. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.							
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами							
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							
2101-04-29/10-40(2101-04-29/10-41А; 2101-04-29/10-42А). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противושумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.							

Дата составления: 21.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор АТЭЦ

(должность)

(подпись)

Агафонов Алексей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по эксплуатации

(должность)

(подпись)

Ильин Сергей Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

14.04.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ГОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Обухов Роман Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

14.04.2025

Специалист по охране труда 2 категории ГОТ и ПБ АТЭЦ

(должность)

(подпись)

Мишин Дмитрий Львович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

14.04.2025

Ведущий специалист отдела кадров г. Архангельск

(должность)

(подпись)

Палкина Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

14.04.2025

Ведущий экономист по труду отдела труда и заработной платы г. Архангельск

(должность)

(подпись)

Заболотная Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

14.04.2025

Начальник юридического отдела по г. Архангельску

(должность)

(подпись)

Борецкая Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

14.04.2025

Уполномоченный по ОТ АТЭЦ

(должность)

(подпись)

Гущалок Иван Петрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

14.04.2025

Председатель первичной профсоюзной организации АТЭЦ

(должность)

(подпись)

Луговой Дмитрий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

04.04.2025

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4829

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Дошлыгин Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

21.05.25